



Direction régionale de l'industrie, de la recherche et  
de l'environnement (DRIRE)

Usine Metaleurop

5870W 1-5870W9

1998-2004

# Introduction

## Zone d'identification

Cote :

5870W 1-5870W9

Date :

1998-2004

Description physique :

Importance matérielle : 0,9 ml

Organisme :

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon

Langue des unités documentaires :

La majorité des documents sont en français, mais une partie est également en anglais.

Origine :

Rhône-Alpes. Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement

Biographie ou Histoire :

Le site de la société Metaleurop (anciennement Pennaroya) situé dans la zone industrielle Nord de Villefranche-sur-Saône sur la commune d'Arnas a été créé en 1974.

L'usine d'Arnas a pour activité principale le retraitement des batteries automobiles dont elle extrait le plomb. Le fonctionnement de cet établissement est réglementé au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), il est donc contrôlé régulièrement par les services de la DRIRE (Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) et des prescriptions lui sont imposées par arrêté préfectoral. L'arrêté préfectoral du 23 mars 1998 permet à l'usine de continuer son activité. Cependant, il est admis que l'activité de l'usine génère des poussières et des vapeurs contenant du plomb dont les retombées contaminent l'environnement.

Au printemps 1999, après des interrogations et des alertes des riverains sur l'activité de cet établissement, le préfet décide d'organiser une campagne de dépistage sur plus de 700 enfants vivant dans un périmètre d'un kilomètre autour de l'usine. Les analyses ont révélé un niveau moyen de plombémie supérieur à la moyenne régionale et nationale et dix-huit enfants atteignaient ou dépassaient le seuil d'alerte. Les autorités ont demandé les avis d'experts et de nouvelles analyses ont été pratiquées à l'automne 1999. Le 21 juillet 1999, un arrêté préfectoral impose des mesures de réduction de leurs rejets et de surveillance à Metaleurop. Deux riverains ont déposé plainte contre Metaleurop pour «empoisonnement». De plus, suite aux résultats des analyses sur la population, le préfet a constitué une Commission locale d'information et de surveillance auprès de l'usine, ainsi qu'un Comité d'experts techniques et scientifiques chargés d'assurer un suivi environnemental et un Comité d'experts qui assure un suivi au titre de la santé publique.

L'affaire n'a cessé de faire parler d'elle dans les années suivantes où un contentieux existe toujours entre Metaleurop (devenu Recylex en 2007) et les riverains et les associations écologistes locales.

En 2018, un collectif citoyen demandait le lancement d'une grande enquête environnementale 20 ans après le scandale de pollution au plomb.

Modalités d'entrée :

Versement

## **Zone du contenu et de la structure**

Présentation du contenu :

Ce versement comprend les études et le suivi de la contamination au plomb par l'usine Metaleurop entre 1998 et 2004.

## **Zone des conditions d'accès et d'utilisation**

Conditions d'accès :

Communicable

# Répertoire

## **5870W/1 Etudes des impacts sur la qualité de l'air.**

**1999-2000**

Etudes sur la modélisation de l'impact des rejets à l'atmosphère des cheminées de l'usine Metaleurop par EOG S.A. (novembre 1999), et évaluation de l'impact de la qualité de l'air du site Metaleurop Arnas par Rhône-Poulenc (1999-2000).

---

## **5870W/2-5870W/3 Comités d'experts.**

**1998-2003**

### **5870W/2 Réunions, arrêtés préfectoraux, surveillance et analyses.**

**1998-2000**

Réunions du Comité Local d'Information et de Surveillance (CLIS), du Comité des experts environnementaux, du comité d'experts technique Metaleurop.

---

### **5870W/3 Réunions.**

**1999-2003**

Réunions du Comité Local d'Information et de Surveillance (CLIS), du Comité des experts environnementaux, comité d'experts.

---

## **5870W/4 Enquêtes logement.**

**1999-2000**

Synthèse des enquêtes logement effectuées par les services de la DDASS.

---

## **5870W5 Actualisation des études sur la qualité de l'air.**

**1999-2002**

Diagnostic approfondi et étude détaillée des risques, actualisation de l'étude d'impact, analyse critique de l'étude de modélisation de l'impact des rejets à l'atmosphère des cheminées de l'usine, étude critique des dispositifs de contrôle à l'émission de l'usine, analyse critique de l'étude d'évaluation de l'impact de la qualité de l'air du site de Metaleurop, modélisation des rejets canalisés de l'usine.

---

## **5870W/6 Etudes sur les risques sanitaires et sur la qualité des sols et des végétaux.**

**2002-2004**

Suivi de la qualité des sols et des végétaux du site, notice de présentation des servitudes d'utilité publique, étude détaillée des risques sanitaires, diagnostic approfondi du site de l'usine.

---

## **5870W/7 Arrêté préfectoral du 21 juillet 1999.**

**1999**

Documents préparatoires, correspondance.

---

## **5870W/8 Synthèses de la SEI (Société d'études industrielles) et presse.**

**1999-2000**

Articles de presse, correspondance dont échanges avec le Groupement des Affineurs de Plomb, relevés de mesures chimiques, contrôles et prescriptions de la DRIRE.

**5870W/9 Arrêté préfectoral consolidé du 16 février 2001 et études environnementales.**

**1999-2002**

Documents préparatoires à l'arrêté préfectoral consolidé, comptes rendus du comité des experts environnementaux, échanges avec l'Association « Les Amis de la Terre », rapport au Préfet, Conseil Départemental d'Hygiène, début d'exploitation ESR EDR.

---